



Гидроизоляция гаража

Типовая технология ремонта и гидроизоляции подземного гаража, построенного из фундаментных блоков, заключается:

- 1) в очистке поверхности стен и потолка от извести;
- 2) в устранении активных протечек Антигидроном марки 8 «Тампонажно–проникающий» (при наличии таких протечек);
- 3) в ремонте и гидроизоляции межплитных швов на потолке, межблочных швов на стенах, стыков стена–потолок и стена–пол Антигидроном марки ВЛ50 «Ремонтно–гидроизолирующий»;
- 4) в гидроизоляции и защите поверхности потолка, стен и пола Антигидроном марки 1 «Гидроизоляция поверхности».

